



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS VEGAS, SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0026-42	FECHA:	12 DE AGOSTO 2024



Foto 1: Área finalizada donde se realizó el mejoramiento para la cubierta de lámina.



Foto 2: Área finalizada donde se realizó el mejoramiento de piso e instalación de tipo cerámico.



Foto 3: Área finalizada donde se realizó el mejoramiento e instalación de cubierta de lámina en los servicios sanitarios.




Foto 4: Áreas finalizada donde se realizó el mejoramiento e instalación de puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público