



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN, J/M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0030-42	FECHA:	11 DE MARZO 2024




Foto 1: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para galera.



Foto 2: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para galera.




Foto 3: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para galera.



Foto 4: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para galera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Silvia Magallanes

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

