



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN - PAIN -	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0030-42	FECHA:	22 DE JULIO 2024



Foto 1: Proceso e inicio de mejoramiento de paredes y techo de aula.



Foto 2: Proceso de mejoramiento estructura tipo portico y paredes de aula.



Foto 3: Proceso de mejoramiento de paredes del aula.



Foto 4: Proceso de mejoramiento de techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Silvia Magaly SS</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>Vladimir Quiroz</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---