



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0044-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE METÁLICA (TIPO PORTICO) Y CUBIERTA DE TECHO CON LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 PARA COCINA.




Foto 2: PINTURA GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO.




Foto 3: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO.



Foto 4: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <i>Pres. Estela García Vásquez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---