



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0044-42	FECHA:	14 de junio de 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE METÁLICA (TIPO PORTICO) Y CUBIERTA DE TECHO CON LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26 PARA COCINA.



Foto 2: PINTURA GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 3: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO.




Foto 4: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Estela García Vásquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

