



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0048-42	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: ÁREA DONDE LA ESTRUCTURA DE TECHO Y LOSA DE PATIO ESTA MEJORANDO.



Foto 2: OTRO ÁNGULO DEL ÁREA DONDE LA ESTRUCTURA DE TECHO Y LOSA DE PATIO ESTA MEJORANDO.



Foto 3: OTRO ÁNGULO DEL ÁREA DONDE LA ESTRUCTURA DE TECHO Y LOSA DE PATIO ESTA MEJORANDO.



Foto 4: OTRO ÁNGULO DEL ÁREA DONDE LA ESTRUCTURA DE TECHO Y LOSA DE PATIO ESTA MEJORANDO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma manuscrita]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma manuscrita]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público