



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0048-42	FECHA:	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: ÁREA DONDE SE REALIZO EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE TECHO Y LOSA DE PATIO.




Foto 2: OTRO ANGULO DEL ÁREA DONDE SE MEJORO LA ESTRUCTURA DE TECHO Y LOSA DE PATIO.




Foto 3: OTRO ANGULO DEL ÁREA DONDE SE REALIZO EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE TECHO Y LOSA DE PATIO.




Foto 4: ÁREA DONDE SE MEJORO LA ESTRUCTURA DE TECHO Y LOSA DE PATIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

