



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0050-45	FECHA:	26 de agosto 2024




Foto 1: Mejoramiento y reparación de las paredes agrietadas de la cocina a un costado del pozo



Foto 2: Mejoramiento dintel en la puerta de la cocina.



Foto 3: Sustitución del portón del ingreso al establecimiento y su techo protector.



Foto 4: Sustitución de puerta de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel ChicaJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0050-45	FECHA:	26 de agosto 2024



Foto 5: Sustitución de puerta salida de emergencia.



Foto 6: Sustitución de plancha de estufa ahorradora de leña.




Foto 7:




Foto 8:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión



Firma y Sello Director Centro Educativo P. B. A. P.

