



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN AGUSTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0052-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024




Foto 1: Cocina parte lateral en proceso de ejecución.



Foto 2: Sanitario parte frontal y lateral en ejecución.



Foto 3: Circulación parte lateral de la cocina en proceso de ejecución.



Foto 4: Circulación parte inferior del establecimiento en ejecución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arnoldo mendoza Sic



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público