



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN AGUSTÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0052-43	FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024




Foto 1: Cocina parte lateral y frontal finalizada.



Foto 2: Sanitario parte lateral y frontal finalizada.



Foto 3: Circulación parte lateral finalizada.




Foto 4: Circulación e ingreso al establecimiento finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arnoldo mendoza Sic



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público