



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JUAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0068-42	FECHA:	16/02/2024



Foto 1: Presencia en el centro educativo para realizar la evaluación de infraestructura respectiva.



Foto 2: Necesidad de mejoramiento de Techo a Lamina troquelada Calibre 26 y mantenimiento estructura en Modulo 1 de aulas.



Foto 3: Necesidad de mejoramiento de 2 portones de ingreso al plantel.



Foto 4: La Comunidad Educativa manifiesta la necesidad de realizar mejoramiento al Tinaco y mejorar base para Lavar manos.




Foto 5: Necesidad de instalar Ventanas en Modulo 2 de aulas y remozar con Extractor de humos y area de polletón en Cocina.



Foto 6 : Necesidad de mejorar los Servicios Sanitarios con Azulejo e instalar-remozar puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público