

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0068-42	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: finalización del mejoramiento de lamina troqueleada calibre 26.



Foto 2: Mejoramiento de 2 portones de ingreso finalizado.



Foto 3: Finalización del area de lavamanos, pintura de paredes, pila y cambio de piso.




Foto 4: Mejoramiento de balcones y vidrios para ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	San Miguel Chicaj
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Juan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0068-42	FECHA:	28/08/2024




Foto 5: Finalización de área de baños, pintura de paredes, cambio de piso, puertas.



Foto 6: Finalización de reparación y mantenimiento de puertas de aulas.




Foto 7: Finalización de área de baños, puertas y paredes.






Foto 8: Cambio y mejoramiento de tinaco finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---