



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL CHICAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | CEIN -PAIN- | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA RINCON DE JESUS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-02-0069-42 | FECHA: | 16 DE FEBRERO 2024 |



Foto 1: ÁREA DONDE SE CONTEMPLA HACER EL MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.




Foto 3: OTRO ANGULO PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.




Foto 4: OTRO ANGULO DEL ÁREA DONDE SE CONTEMPLA HACER EL MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público