



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RINCON DE JESUS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0069-42	FECHA:	21 DE JUNIO 2024



Foto 1: EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



Foto 2: COLOCACIÓN DE BLOCK PARA MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



Foto 3: MEJORAMIENTO DE COLUMNAS E INSTALACIÓN DE TUBOS GALVANIZADOS.





Foto 4: INSTALACIÓN DE MALLA E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE METAL Y TECHO PROTECTOR PARA MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público