



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RINCON DE JESUS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0069-42	FECHA:	12 DE JULIO 2024




Foto 1: LADO FRENTE DE MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.




Foto 2: TECHO DE LÁMINA Y PORTON DE METAL DEL CENTRO EDUCATIVO.




Foto 3: LADO ATRÁS DE MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



Foto 4: OTRO ANGULO DEL ÁREA DE MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la CEIN



Firma y Sello Director Centro Educativo Público