



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS MINAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 02 - 0073 - 43	FECHA:	25 de septiembre 2024



Foto1: MEJORAMIENTO DE VENTANAS Y BALCONES LATERALES



Foto 2: MEJORAMIENTO DE VENTANAS Y BALCONES LATERALES



Foto 3: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE NO.26



Foto 4: MEJORAMIENTO DE VENTANAS Y BALCONES DE ENFRENTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

