



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO RINCÓN SAN PEDRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0075-43	FECHA:	26 de agosto 2024



Foto 1: Fosa séptica donde se encuentra el biodigestor rotoplas para los sanitarios.



Foto 2: La fosa séptica a mejorar.




Foto 3: La bajada de aguas pluviales se mejorará con cunetas.



Foto 4: Mejorar las cunetas y bajadas de agua pluvial con un alcantarillado respectivo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

