



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0076-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: Pintura general del centro educativo.



Foto 2: Mejoramiento y Colocación de balcones para aulas seguras.



Foto 3: Mantenimiento de Portón de 12M.



Foto 4: Mejoramiento de servicio sanitarios con tasas sanitarias lavables.




Foto 5:





Foto 6 :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público