



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0077-43	FECHA:	30 DE ABRIL 2024



Foto 1: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.



Foto 2: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.



Foto 3: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.



Foto 4: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

