



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0077-43	FECHA:	28 DE AGOSTO 2024



Foto 1: ÁREA DONDE SE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO DE COCINA.




Foto 2: ÁREA DE LA PARTE DE ARRIBA DONDE SE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO DE TECHO.



Foto 3: ÁREA DONDE SE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO DE LOSA DE PISO.



Foto 4: ÁREA DONDE SE REALIZÓ EL MEJORAMIENTO CON INSTALACIÓN DE POLLETON.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público