



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0081-43	FECHA:	08 DE MAYO 2024



Foto 1: Área donde se contempla techar con lámina para evitar daños provocados por las lluvias



Foto 2: Cocina que se contempla mejorar con ampliación y cambio de techo



Foto 3: INTERIOR DE LA COCINA QUE SE CONTEMPLA MEJORAR CON ESTUFA RURAL



Foto 4: PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público