



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0081-43	FECHA:	22/07/2024




**Foto 1:** Trabajando en la estructura del área a techar.



**Foto 2:** Iniciando con el cambio de techo de la cocina.



**Foto 3:** Iniciando con el mejoramiento del interior de la cocina.





**Foto 4:** Pintura de interiores y exteriores en proceso.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público