

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUIATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0081-43	FECHA:	22/8/2024



Foto 1: Primer renglón finalizado, estructura de techo para área de campo.




Foto 2: Cocina mejorada en interior y exterior con cambio de techo y pintura.




Foto 3: Cocina con mejoras en pintura, en polletón y pila.





Foto 4: Pintura de interiores y exteriores finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público