



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PACHALUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0082-43	FECHA:	22/04/2024




Foto 1: Área donde se esta instalando el techo



Foto 2: Área donde se esta instalando la energía electrica






Foto 3: Área donde se esta colocando costaneras del aula



Foto 4: Área donde se esta instalando la galera de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público