



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL JAVILLAL Y BRAMADERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0088-43	FECHA:	16 DE JULIO 2024



**Foto 1:** Colocación de losa de concreto en el patio de la escuela y su respectivo techo con lámina troquelada calibre 26, su estructura metálica de tubos galvanizados chapa 16, con su canal y bajada de agua pluvial.



**Foto 2:** Remozamiento de cocina, con estufa de gas y de leña, chimenea, puerta, ventana estructura metálica, lámina troquelada calibre 26 y con piso de granito. Mejora de altura de las paredes, e instalación de energía eléctrica.

Foto 3:

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público