

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CAMALMAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0089-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Láminas quebradas



Foto 2: Techo deteriorado




Foto 3: mMejoramiento de ventas




Foto 4: Falta de balcones en las ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

