



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0142-45	FECHA:	26 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: ÁREA DONDE SE CONTEMPLA HACER EL PORTÓN DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES.



Foto 2: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DEL FRENTE DE MURO PERIMETRAL.




Foto 3: ÁREA DONDE SE CONTEMPLA HACER EL MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL.



Foto 4: ÓTRO ÁNGULO DEL ÁREA DONDE SE REALIZARÁ EL MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

