



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-0671-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de piso a tipo cerámico o granito en todos los ambientes del establecimiento.




Foto 2: Reparación o sustitución área de cocina (estufa rural, pila, chimenea).



Foto 3: Pintura general del centro educativo.



Foto 4: Mejoramiento instalación de malla metálica sobre muro perimetral.




Foto 5: Mejoramiento instalación de canales y bajadas de agua pluvial.






Foto 6: Mejoramiento instalación de cunetas de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPR

  
  
 Firma y Sello Director Centro