



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA DOLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-1674-42	FECHA:	21 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Proceso de mejoramiento de cocina.



Foto 2: Proceso de mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.







Foto 3: Proceso de mejoramiento de losa de piso.



Foto 4: Proceso de intalación de polleton.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--