



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita "REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHILAJÓN, ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-1731-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE COCINA



Foto 2: MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA DE COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: BALCONES PARA LAS VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

