



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHILAJON, ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-1731-42	FECHA:	08 DE MAYO DE 2024




Foto 1: MEJORAMIENTO DE COCINA.



Foto 2: COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO AL AREA DE MEJORAMIENTO DE COCINA.




Foto 3: VISTA DE MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



Foto 4: VISTA DE MEJORAMIENTO DE COCINA Y MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

