



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHILAJON, ALDEA SAN GABRIEL PANTZUJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-1731-42	FECHA:	11 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL.



Foto 2: OTRA VISTA DE MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL.



Foto 3: FINALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE COCINA.



Foto 4: VISTA DE MEJORAMIENTO DE COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público