



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-1746-41	FECHA:	30 DE ABRIL 2024



Foto 1: ÁREA DONDE SE CONTEMPLA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TIPO PORTICO PARA AULA.

Foto 2: ÁREA DONDE SE CONTEMPLA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TIPO PORTICO PARA AULA.



Foto 3: ÁREA DONDE SE CONTEMPLA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TIPO PORTICO PARA AULA.

Foto 4: ÁREA DONDE SE CONTEMPLA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA TIPO PORTICO PARA AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público