



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ ✓	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-1827-42 ✓	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024 ✓



Foto 1: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.




Foto 2: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.



Foto 3: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.




Foto 4: Área donde se contempla hacer el mejoramiento de la estructura tipo portico para cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público