



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL CHICAJ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-02-1827-42	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: Area donde se esta realizando el mejoramiento de la estructura tipo portico para la cocina.




Foto 2: Area frontal, donde se esta realizando el mejoramiento las paredes y la estructura tipo portico para la cocina, piso y polleton como tambien ventanas y puertas.



Foto 3: Area lateral, donde se esta realizando el mejoramiento de las paredes, piso y de sanitarios lavables.




Foto 4: Area frontal, donde se esta realizando el mejoramiento de las paredes, piso y de sanitarios lavables.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público