



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | BAJA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SAN MIGUEL CHICAJ |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB ANEXO A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA CHICHOLÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-02-2198-41 | FECHA: | 16 DE FEBRERO 2024 |



Foto 1: ÁREA A MEJORAR CON ESTRUCTURA TIPO PÓRTICO



Foto 2: ÁREA DONDE SE DESEA MEJORAR EL PORTÓN DE INGRESO AL ESTABLECIMIENTO.



Foto 3: ÁREA DONDE SE REALIZARÁ EL MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE MODULO DE SANITARIOS POR DETERIORO DE LOS MISMOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA CHICHOLON
SAN MIGUEL CHICAJ, B.V.**