



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ANA PICHEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0006-42	FECHA:	18/12/2024



NO. 1 MEJORAMIENTO DE MURO DE CONTECIÓN CON TRES HILERAS DE BLOCK, MALLA Y TUBO GALVANIZADO

Foto 1:



No. 2 MEJORAMIENTO DE MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL E INSTALACIÓN DE CUNETAS CON REJILLA CON MANEJO DE AGUA PLUVIAL

Foto 2:



No. 3 MEJORAMIENTO CON MALLA EN EL LADO PONIENTE Y TRES HILERAS DE BLOCK

Foto 3:

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Ofelia Catalán López


 CLAUDIA OFELIA CATALÁN LÓPEZ
 Firma y sello del Presidente de la OPF


Diana Elisaviliana Juárez Pirox
 DIANA ELISAVILIANA JUÁREZ PIROX
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público