

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quebrada Honda, Aldea San Luis
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0016-42	FECHA:	04 de junio 2024




Foto 1: Mejoramiento en pintada de la escuela en general



Foto 2: Mejoramiento de Ventanas y colocacion de balcones y en la siguiente fotografia mejoramiento de puerta y pintura





Foto 3: Mejoramiento de piso



Foto 4: Mejoramiento de la escuela Finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público