



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACACHÓ, ALDEA PICHEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0031-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024




Foto 1: REMOZAMIENTO DE SANITARIOS LAVABLES E INSTALACIÓN DE CHAPAS EN PUERTAS Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 2: REMOZAMIENTO DE SISTEMA DE TUBERÍA DE DRENAJE QUE SE DIRIGE A LA FOSA SEPTICA




Foto 3: REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA DEBIDO A QUE ESTA POR COLAPSAR



Foto 4: REMOZAMIENTO DE PISOS DAÑADOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la QPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--