



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SACACHÓ, ALDEA PICHEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0031-43	FECHA:	24/05/2024




**Foto 1: REALIZACIÓN DE TRABAJOS EN COLOCACIÓN DE CHAPAZ EN PUERTAS.**



**Foto 2: REALIZACIÓN DE PROCESO DE PINTURA DE TODO EL ESTABLECIMIENTO**



**Foto 3: TRABAJOS EN PROCESO DE CAMBIOS DE PISO.**



**Foto 4: REPARACIÓN DE TUBERIAS EN EL ESTABLECIMIENTO.**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública