



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. Av. Y 3A. Esquina Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0072-42	FECHA:	20 de agosto 2024



Foto 1: Mejoramiento e instalación de servicio sanitario para el nivel preprimario.



Foto 2: Mejoramiento de piso de tres aulas del nivel preprimario.



Foto 3: Mejoramiento y reparación de energía eléctrica del nivel preprimario.




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Sistema

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Ave. y 3a. Calle, Esquina Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0072-42	FECHA:	20 de noviembre 2024




Foto 1: Mejormiento de piso en el corredor que abarca las tres aulas del nivel preprimario.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

