



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Ave. y 3a. Calle, Esquina Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0072-42	FECHA:	09 de diciembre 2024



Foto 1: Mejoramiento e instalación de servicio sanitario para el nivel preprimario.




Foto 2: Mejoramiento de piso de tres aulas del nivel preprimario.



Foto 3: Mejoramiento y reparación de energía eléctrica del nivel preprimario.



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Púb	
---	---	---	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Ave. y 3a. Calle, Esquina Zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0072-42	FECHA:	8 de diciembre 2024




Foto 1: Mejormiento de piso en el corredor que abarca las tres aulas del nivel preprimario.




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
