



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOYA DE RAMOS ALDEA LAS VENTANAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0105-43	FECHA:	28 DE ABRIL 2024



Foto 1: PUERTA DE AULA



Foto 2: REMOZAMIENTO PUERTAS DE METAL



Foto 3: INSTALACIÓN DE PUERTA




Foto 4: PINTURA GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Firma*



Firma y sello del Presidente de la QPF

*Firma*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público