



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO JOYA DE RAMOS ALDEA RAXJUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0105-43	FECHA:	22/05/2024




Foto 1: SANITARIOS



Foto 2: PUERTAS DE SANITARIOS



Foto 3: INTALACION DE SANITARIOS



Foto 4: INSTALACION DE PISO DE GRANITO Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 CASERIO JOYA DE RAMOS

Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Firma]*  
  
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
 CASERIO JOYA DE RAMOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público