



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PAHOJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0115-43	FECHA:	22 DE ABRIL 2024



Foto 1: Avance del muro donde se ubica el salon de usos multiples



Foto 2: avance de la cocina




Foto 3: Avance del salón de usos multiples



Foto 4: Avance del muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público