


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PAHOJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0115-43	FECHA:	27 DE MAYO 2024



**Foto 1: Presentación de la cocina**



**Foto 2: Presentación de todo el pintado de toda la escuela**



**Foto 3: Presentación del salón de usos múltiples**



**Foto 4: Presentación del muro de contención de la escuela**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA PAHOJ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAHOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0115-43	FECHA:	27 DE MAYO 2024



Foto 1: Presentación de la puerta principal



Foto 2: Presentación del salon de usos multiples




Foto 3: Presentación de cada una de las aulas




Foto 4: Presentación de la puerta de la bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público