



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA PICHEC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0116-43	FECHA:	07 DE MAYO 2024




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:






Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA PICHEC	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PICHEC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0116-43	FECHA:	22 DE JULIO 2024



Foto 1:



Foto 2:




Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

