

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0120-43	FECHA:	28 de agosto 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA ESTUFA MEJORADA, PILAS, CHIMENEAS, Y CANALETAS.



Foto 2: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA ESTUFA MEJORADA, PILAS, CHIMENEAS, Y CANALETAS.



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PINTURA INTERNO Y EXTERNO DEL CENTRO EDUCATIVO.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DEL PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público