

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XESIGUÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0122-43	FECHA:	12/02/2024




Foto 1: Vista general en el centro educativo.




Foto 2: Necesidad de mejora con techo Lamina troquelada cal. 26 en Portico de Ingreso, entre 2 Aulas Laterales y Area del fondo.



Foto 3: La EORM manifiesta necesidad de mejora en vidrios de ventanería e instalaciones electricas.




Foto 4: La Comunidad Educativa manifiesta la necesidad de realizar mejoramiento de Pintura General en el plantel.



Foto 5: Otras vistas de más oportunidades de mejora en la EORM. Necesidad de Remozar los Servicios Sanitarios.



Foto 6: Manifiestan más daños en puertas y oportunidad de mejora en los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

