



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACHIPILÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0126-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Mejoramiento de Cocina



Foto 2: Remodelación de Muro Perimetral







Foto 3: Pintura en el interior de la Escuela



foto 4: Pintura en el exterior de la Escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--